Avaliação de técnicas para proteger peixes em manobras da UHE Três Marias

Francisco de Andrade, Ivo Prado, Raquel Loures, Alexandre Godinho



Impactos que usinas hidrelétricas causam aos peixes:


- Bloqueio do transito montante ← jusante
- Alterações no ambiente
- Regulação hidrológica
- Alterações limnológicas

• Operação e manutenção – problemas antigos, atitudes recentes

Manobras que podem matar ou injuriar peixes:

Característica	Parada/ partida	Drenagem
Frequência	Alta	Baixa
Complexidade	Menor	Grande
Tempo de máquina parada	Pequeno (horas, dias, meses)	Grande (meses, anos)
Biomassa envolvida	Ate 150 kg	Toneladas

Riscos envolvidos nas manobras de Três Marias



Espécies mais afetadas em Três Marias: Curimbas

Características: Migratórios, endêmicos, detritivoros, grande porte, importantes para pesca, não ameaçados



Espécies mais afetadas em Três Marias: mandi amarelo

Características: Migrador de "curta distância", onívoro, médio porte, importante para pesca, não ameaçado



O mandi e as usinas hidrelétricas

O mandi é a espécie mais afetada em manobras das usinas da CEMIG

CEMIG:

9 usinas onde o mandi é a espécie dominante em drengens

Essas usinas produzem mais de 50% da energia da CEMIG



O que é feito na usina para reduzir o risco de morte de peixes?

Monitoramento de peixes




Captura de peixes com tarrafas

Periodicidade, condições variadas

Longo prazo – histórico.

Curto prazo – condição do rio no

momento da monobra






 Abertura do vertedouro antes de uma drenagem para atrair os peixes do canal de fuga para a região a jusante do vertedouro




Amostragens no canal de fuga e vertedouro antes e durante o vertimento




Resultados



Drenagem Máquina 2 – outubro/2009






 Não duvidamos da capacidade de atração de peixes pelo vertedouro, mas suspeitamos que os do CF não são os únicos



• A presença de pescadores na região do vertedouro é um indício



- Quatro repetições ainda é pouco
- Vazão do vertedouro é um problema metodológico
- Outras formas de monitorar a saída de peixes
- Ter uma drenagem abortada não é tão raro assim


NÃO RECOMENDAMOS ESSA PRÁTICA

Geração e drenagem de máquina

Biomassa resgatada é função da vazão da máquina?

Biomassa resgatada é função da CPUE no canal de fuga?

Geração e drenagem de máquina



Biomassa resgatada tem relação positiva com o monitoramento feito antes da drenagem


Biomassa =
$$17.1 + 65.4 \ln(CPUE + 1)$$

 $r^2 = 0.5$

Biomassa resgatada diminui com a vazão da máquina antes da drenagem

Biomassa =
$$124.8 - 0.006 Q^2$$

 $r^2 = 0.67$



Geração e drenagem de máquina

• À medida que a vazão aumenta fica mais difícil para o peixe entrar no tubo de sucção

Recomendamos:

- Monitoramento momentos antes da descida dos painéis stop log
- Sempre que possível deixar a máquina em geração máxima antes da drenagem




 Analisamos dados de biomassa afetada em 385 paradas e partidas, sendo:

159 antes das grades


226 depois das grades



Resultados



Resultados



 As concentrações de peixes eram as mesmas antes e depois das grades?

Automação das grades

 Considerações sobre tempo de permanência das grades na sucção

 Recomendamos a utilizacao das grades e incentivamos seu uso e monitoramento em outras usinas

Obrigado!

Francisco de Andrade: surubim@gmail.com



Ivo Prado Raquel Loures Waldir Pescador Alexandre Godinho